

CKD

CMJE-PPXKHS No.7262-00

取扱注意書

PPXシリーズ用パネル取付具 PPX-KHS


本製品をご使用に当たって、下記の注意事項に十分留意しご使用ください。
ご使用の方法を誤りますと、機能を損ない事故を招くおそれがあります。
この取扱注意書は必要な時にすぐ取り出して読めるように大切に保管してください。
さらに詳細については製品カタログまたは取扱説明書をお読みください。

取り付け方法

- ① センサ前面からパネル取付アダプタを差し込みます。パネル取付具の取付方向によりパネル取付アダプタの取付方向が異なります。(下図参照)
- ② ①の状態ではパネルに挿入します。
- ③ センサ後面からパネル取付具をパネルに当たるまで差し込みます。


<水平方向に連結取り付けする場合>

- パネル取付アダプタとパネル取付具の固定用ツメがセンサの上下の位置になるように取り付けてください。



<垂直方向に連結取り付けする場合>

- パネル取付アダプタとパネル取付具の固定用ツメがセンサの左右の位置になるように取り付けてください。




パネルカット寸法

(単位: mm)

<単体で取り付ける場合>




<連結で取り付ける場合>



n個取り付ける場合のX
 $X = 31 \times n + 3.5 \times (n - 1)$

取り外し方法

- 下図のように、パネル取付具の取外用レバー(2箇所)を外側に広げながら手前に引き抜いてください。



- (注1): 無理に引き抜くとセンサ本体またはパネル取付具が破損するおそれがあります。
 (注2): 一度使用したパネル取付アダプタは、再度使用しないでください。

CKD株式会社

〒485-8551 愛知県小牧市応時2-250

<http://www.ckd.co.jp>

作成 2006.3