




使用示例




- 从自由输送带取出小型阀，进行检查后再次返回输送带。



- 同时真空吸附部件进给器中排列的2个电器部件，将其搬运到进行组装的转盘上的夹具。



- 将输送带传出的汽车部件搬运到转台上的夹具。



- 由于输送带之间有检查工序，双联头同时搬运2个汽车部件。

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS·STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3·JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪·卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度控制器
卷末