

机床


协助机床组装

PAW Series
Powerful Arm

Before

事前准备多

操作阻力高



需要两个人


工件重量 30kg(机床零件)

使用频度 5次/天

After

无需事前
准备夹具

工作时间短




可以一个人组装

轴配置

延伸臂+ $\phi 125$

附件

带有反转功能的·夹具



Point

节省劳力

提高工作效率

改善操作感觉

CKD