


Before

不能从上方
进入俩个人的工
作

举起重工件爬上阶梯

工件重量 30kg(精密机械的零件)

使用频度 5次/天

After

一个人可
以工作

从上方进入

保持在易于
组装的位置在助力的帮助下安
全的爬阶梯

轴配置

延伸臂 $\pm \phi 125$

附件

钩子



Point

节省劳力

安全措施

提高工作效率

CKD