

透明树脂成型过程中， 抑制变黄、产生黑点的新标准



只需连接空气配管！即可轻松制取氮气



如果**产生异物**，
必须**筛检原料**
直到干净为止

如果**停止机器**，
可能会产生
黑点异物

如果不行
拆下清洗螺杆




使用**氮气**
降低**氧气浓度**

透明树脂成型过程中的**变黄·黑点**的主要因素

温度 × 时间 × 氧气浓度

人性化


省工时、省配管、省空间



空间、重量

减少
90%
以上

设计自由度高



氮气浓度

~99.9%
简单设置

氮气流量

1.9~244.8
L/min

管理简单

氧气浓度(氮气浓度)的管理



氧气浓度计

氮气流量的管理



流量传感器

供给压缩空气的质量管理




差压表

※通过模块连接，可轻松连接所需元件。详情请咨询销售人员。

环保

降低运行成本

与瓶装氮气的价格比较



※以氮气浓度为99%、瓶装氮气的单价为100时的比较

运行成本

减少
90%
以上

无需更换或搬运储气罐



CO₂排放量

0
(运输时)

非高压气体保安法对象

加压时氧气浓度可见。

管路直通型氧气浓度计

PNA Series

- 耐久性高的氧化锆式
- 可切换氧、惰性气体显示
- 可上下限输出
- 可进行模拟输出
- 带自我诊断功能



欢迎试用。

备有评估用样品。

喜开理(上海)机器有限公司

营业本部

<Website>

<https://www.ckd.sh.cn/>

上海市徐汇区虹梅路1905号远中科研大楼6楼601
电话 (021) 61911888 传真 (021) 60905357

200233

●出于改良的目的，本样本上记载的产品规格及外观可能会进行变更，恕不另行通知，敬请谅解。

©CKD Corporation 2024 All copy rights reserved.

©喜开理(上海)机器有限公司 2024版权所有



CKD上海微信公众号



CKD上海视频号

2024.2