


模具

高架模具搬运

PAW Series

Powerful Arm

Before



空间狭小


高处的拿取不方便

意外掉落
而受伤

工件重量 30kg(模具)

使用频度 1次/天

After



高处的工件可以
轻松拿取

能用推车移动

工件掉落的危险性小

轴配置 延伸臂+ $\phi 100$

附件 钩子



Point

安全措施

从侧面进入

推车移动

CKD