


Before

工作姿势不合理因而发生腰疼

无法从顶部进入

因意外跌倒受伤



工件重量 30kg (圆筒状工件)


使用频度 60次 / 天

After

从侧面进入

处于安全状态下工作

处于安全状态下举起工件



轴配置

延伸臂 + $\varphi 100$

附件

钩子

Point

从侧面进入

防腰疼措施

CKD